

Bundesamt für Bevölkerungsschutz u.
Katastrophenhilfe Referat III.6
Provinzialstraße 93
53127 Bonn

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Hausruf	Unser Telefax	Unsere Zeichen	München
		089/24202-7645	089/24202-917645	MTBD-VAS	20.11.2013

Wichtige Sicherheitsinformationen zum Thema „Rad-Nabe Verbindung“ bei TGL Fahrzeugen

MAN ist Sieger im TÜV Report 2012.
Ein Grund dafür ist, dass Qualität und Sicherheit stets Maßstäbe unseres Handelns sind.

Wir möchten auch weiterhin an der Spitze bleiben.
Deshalb haben wir in den letzten Monaten umfangreiche Analysen zu einzelnen Ausfällen und diversen Kundenanliegen durchgeführt.

Zum Thema „Rad–Nabe Verbindung“ bei TGL Fahrzeugen mit hoher Laufleistung können wir heute die wichtigsten Ergebnisse einer Analyse an mehreren Tausend TGL Fahrzeugen bekannt geben:

1. Durch den Einsatz neuer aggressiver Auftausalze hat die Korrosion in der Rad-Nabe Verbindung in den letzten Jahren massiv zugenommen. Aus diesem Grund bedarf es eines höheren Aufwands zur Entrostung und Pflege der Felgen und Naben vor der Wiedermontage. Bitte beachten Sie daher beim Rädertausch dringend unsere Hinweise zur Pflege der Rad-Nabe-Verbindung (siehe Anlage) und geben Sie diese ggf. auch an einen mit dem Rädertausch beauftragten Dritten weiter.
2. Des Weiteren haben wir wiederholt Anwendungen von überhöhten Anzugsdrehmomenten festgestellt und daraus resultierende bleibende Schädigungen der Radbolzen und Muttern. Wir bitten Sie, die vorgegebenen Anzugsdrehmomente zwingend zu beachten und die Montage ausschließlich per Hand anstelle eines Schlagschraubers durchzuführen.
3. Nach der Montage der Räder findet häufig kein Nachziehen der Radmuttern statt. Bitte beachten Sie die Nachziehhinweise in der Betriebsanleitung und im Fahrzeug.
4. Die tägliche Abfahrtskontrolle hilft Ihnen etwaige Probleme frühzeitig zu erkennen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Aus- und Unfällen.

Das Nichtbeachten der oben beschriebenen Punkte kann im schlimmsten Fall zu einem Radverlust und einer damit einhergehenden Gefährdung für Sie und andere Verkehrsteilnehmer führen!

Wir nehmen dieses Thema sehr ernst und senden Ihnen heute unsere Pflegeanleitung sowie eine Ergänzung zu Ihrer Fahrzeugbetriebsanleitung. Bitte legen Sie diese Ergänzung Ihrer aktuellen Betriebsanleitung an entsprechender Stelle bei.

Die Fahrzeuge welche eine Ergänzung erhalten, entnehmen Sie bitte aus der beigefügten Auflistung. Falls sich das Fahrzeug nicht mehr in Ihrem Besitz befindet, bitten wir Sie, uns den Nachbesitzer in der freien Spalte hinter dem jeweiligen Fahrzeug bekanntzugeben.

Bitte senden Sie ggf. die entsprechenden Daten an:

Email: recall@man.eu

Faxnummer: +49-89-24202-917645

Die Sicherheitsinformation haben wir Ihnen in mehrfacher Ausführung beigelegt, mit der Bitte diese an zentrale Orte auszulegen, damit diese von z.B. Fahrzeugführern oder eigene Werkstattmitarbeitern eingesehen und beachtet werden kann.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den nächsten MAN Servicebetrieb.

Mit freundlichen Grüßen

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

ppa.



Th. Auwärter

i.V.



J. Kohl